

# أسس الكهرباء

بإشراف مدير المدرسة

الأستاذ: عباس بن مخازي المحنوشي




إعداد

الأستاذ: عبد بن طالع المطيري

الأستاذ: خالد بن حملي المطيري

دورة أسس الكهرباء

من ٢١ إلى ٢٥ / ٥ / ١٤٣٠ هـ



## فهرس المحتويات

- مقدمة .
- تاريخ الكهرباء .
- ماهي الكهرباء .
- أنواع الكهرباء .
- أنواع التيار الكهربي .
- أجهزة قياس التيار .
- الجهد وفرق الجهد الكهربي .
- الفولتميتر .
- المقاومة الكهربية .
- أخطار الكهرباء و الإجراءات الوقائية .
- المرجع

يسرنا أن نقدم بين أيديكم إصدارنا الأول من الدورة التدريبية

كتاب أسس الكهرباء

ونتمنى أن تنال إعجابكم وإعجاب القراء الأعزاء نسأل الله التوفيق وهو القادر  
على ذلك.

للاستفسار أو الملاحظات على هذا الكتاب نرجوا منكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني  
[Khaled-ALjesh@hotmail.com](mailto:Khaled-ALjesh@hotmail.com) أو [KA0122@hotmail.com](mailto:KA0122@hotmail.com)

أسس الكهرباء — إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري



This PDF was created using the Sonic PDF Creator.

To remove this watermark, please license this product at [www.investintech.com](http://www.investintech.com)

## مقدمة

نحن نعيش في عالم مليء بالكهربائيات والإلكترونيات ، فالطاقة الكهربائية تمدنا بالضوء والحرارة والبرودة والحركة .... إلخ . ومع أن الكهرباء ظاهرة لا يمكننا أن نراها بالعين أو نسمعها بالأذن إلا أننا نحسها ونشعر بنتائج وجودها مثل شعورنا بالصوت الذي يأتي من المذياع والصورة التي نراها في التلفزيون والكمبيوتر الذي نستعمله ....

## تاريخ الكهرباء

أصل الكلمة (بالعربية) يرجع إلى **الكلمة الفارسية كهربا** فهي تعني حرفيا "**جاذب التبن**"، وتطلق على صمغ شجرة إذا حُك صار يجذب التبن ونحوه .  
فالكهرباء الستاتيكية (السكونية) هي أول ما عرف من أشكال الكهرباء . ويمكن بالفعل أن تتولد إذا ما حكنا قطعة راتنج (مادة صمغية تنتجها بعض النباتات ) شبيهة بالعنبر..  
بعد ذلك بمائة وثلاثين سنة . الانجليزي ستيفن غراي (١٦٧٠-١٧٣٦) جمع لائحة تتضمن أسماء العناصر الموصلة والعناصر العازلة للكهرباء . وفي ١٧٣٣ ، اكتشف الفرنسي شارل دوفاي ١٦٩٨-١٧٣٣ و جود شحنة كهربائية موجبة وأخرى سالبة : أن الشحنتين من طبيعة واحدة تتنازحان ، وشحنتين متعارضتين تتجاذبان.  
كانت **أول بطارية كهربائية** هي "**قنينة ليد**" (و ليد هو اسم المدينة الهولندية التي اخترعت فيها). تلك كانت قنينة مليئة بالماء سدادتها الزجاجية يخترقها مسمار يطال السائل . وعن طريق المسمار ، تبث شحنة في الماء المعزول داخل الزجاج . فإذا احدث تماس بين المسمار وموصل آخر تنتج عن ذلك شرارة . وفي ١٧٥٢ ، تمكن الأمريكي بنجامين فرنكلين ١٧٠٦-١٧٩٠ ، في وقت كانت خلاله السماء تبرد وترعد ، من توجيه البرق في لحظة ما إلى قنينة ليد ، باستعمال طيارة ورقية ، مبرهنا بذلك على كون العواصف الرعدية من طبيعة كهربائية . وتوالت التجارب والاكتشافات بسرعة.

أسس الكهرباء ——— إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري

فصنع الكسندر فولتا أول بطارية كيميائية (حوالي 1800)، تتكون من اسطوانات من فضة وأخرى من توتياء، تفصل بينهما حلقات من ورق مقوى مشرب بالماء المالح. وفي سنة 1820، ابرز الدنيماركي ويرستد (1777-1851) أن هناك علاقات وثيقة بين الكهرباء والمغناطيسية. وذلك ما أكده اندري ماري أمبير، إذ أوضح أن لقضيب فولاذي ممغنط نفس خصائص الوضعية المكهربة. وقد اخترع هذا الأخير، "المقياس الغلفاني" لقياس قوة التيار. وفي 1826، فسر غ. س. أوم (1787-1854) ظاهرة إيصال أجسام صلبة للكهرباء، ووضع تعريفا للجهد الكهربائي (يساوي قوة دافعة كهربائية)، ومفعوله على الموصلات.


وفي 1864، قدم ماكسويل 1831-1879، في نظريته الكهروستاتيكية، تركيبا لكل المعارف المتعلقة بالكهرباء. وأخيرا، قدم البرت اينشتاين تفسيراً لمجمل الظواهر الكهروستاتيكية في إطار نظريته النسبية.

## ماهي الكهرباء

قد يكون من الصعب تعريف الكهرباء بتعريف محدد لأن الكهرباء تعرف بتأثيراتها ولا تعرف كشيء محدد يمكن وضع تعريف له، لأنه لم يرى إنسان الشحنة الكهربائية كما لم يستطع أي احد أن يرى الجاذبية الأرضية.. لكن كلاهما يمكنك أن تحس بها.. ويمكنك إيجاد قيمتها..

تقاس الشحنة الكهربائية بوحدة تسمى الكولوم وهي تنسب إلى العالم الكولوم الذي استطاع قياسها. لكن يمكننا القول أن الكهرباء عبارة عن تلازم بين قوة كهربائية نسميها (الجهد أو الفولتية voltage) وحركة الكترونات نسميها (التيار current) حيث أن الالكترونات عبارة عن أجسام صغيرة جدا غير مرئية ومشحونة بشحنة سالبة.

## أنواع الكهرباء




### الكهرباء الساكنة

إمكانية جذب بعض المواد المشحونة لمواد أخرى.

### كيف تنتج الكهرباء الساكنة :

في ظروف معينة عن طريق الدلك أو الاحتكاك فان بعض الالكترونات تنتقل من مادة إلى أخرى ونتيجة لذلك تصبح المادة مشحونة كهربائياً أما بشحنات كهربائية سالبة (-) نتيجة انتقال الالكترونات إليها أو بشحنات كهربائية موجبة (+) نتيجة انتقال الالكترونات منها .




أسس الكهرباء — إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري

## الكهرباء المتحركة

التيار الكهربائي :


هو سيل من الشحنات الكهربائية التي تتحرك بطريقة منتظمة .

ووحدة قياس التيار هي **الأمبير**



أسس الكهرباء — إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري

## أنواع التيار الكهربائي



\* التيار المستمر DC:

وفيه **تتحرك الإلكترونات في اتجاه واحد** من القطب السالب للبطارية إلى القطب الموجب مارة بذرات السلك الواحدة تلو الأخرى  
وينتج من : البطاريات الجافة المستخدمة في الألعاب والآلات الكهربائية البسيطة وتنتج فرق جهد ١,٥ فولت - ٩ فولت  
البطاريات السائلة مثل بطارية السيارة وتنتج فرق جهد ١٢ فولت




أسس الكهرباء — إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري

## مكونات البطارية الجافة

**أولاً:** هي من الخلايا الكهروكيميائية لان فيه يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية

**ثانياً:** تركيبها كما بالشكل



**ثالثاً:** مميزاتاها

- تولد تياراً مستمراً لمدة طويلة نسبياً فمثلاً خلية قوتها المحركة 1,5 فولت تولد تياراً كهربياً شدته 200 مللي أمبير لمدة تزيد على 11 ساعة .
- صغيرة الحجم وسهلة الاستعمال وتتوفر بأشكال و أحجام متفاوتة .



**\*\* التيار المتردد AC:**

وفيه تندفع الإلكترونات في اتجاه معين ثم تعكس اندفاعها وتكرر هذه العملية ٥٠ أو ٦٠ مرة في الثانية وتنتج من: محطات توليد الطاقة الكهربائية وهو النوع المستخدم في المنازل ...

ويمكن توليد التيار الكهربائي المتردد عن طريق:  
دينامو (مولد كهربائي) صغير للشرح



التركيب :

مغناطيس قوي غالبا ما يكون على شكل حرف ( U ) أو مغنطيسين طويلين بين قطبيه ملف ( حول قلب من الحديد المطوع ) قابل للدوران حول محور ، نهايتا الملف يتصل بدائرة كهربائية خارجية بواسطة فرشتان من الكربون ( أو ما يسمى بالفحمت ) .

طريقة العمل :

عند إدارة الملف بفعل قوة خارجية يتولد تيار تأثيري في الملف بسبب المجال المغناطيسي ، وينتقل التيار إلى الدائرة الخارجية عبر الفحمت ، وهذا التيار متغير الشدة ثابت الاتجاه .

أسس الكهرباء ——— إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري

## أمبير

تعريف وحدة قياس شدة التيار الكهربائي (أمبير)

هو معدل كمية الشحنة المارة خلال مقطع ما من الموصل في وحدة الزمن .

$$I = \frac{Q}{t}$$

حيث



I : هو شدة التيار الكهربائي ويقاس بـ ( أمبير )

Q : كمية الشحنة وتقاس بـ ( الكولوم )

t : الزمن ويقاس بـ ( الثانية )

## اتجاه التيار الكهربائي


اصطلح الباحثون على أن اتجاه التيار الكهربائي هو اتجاه الشحنات الموجبة أي عكس اتجاه حركة الإلكترونات ، ويسمى هذا الاتجاه بـ الاتجاه الاصطلاحي للتيار .



## أجهزة قياس التيار

### ١- أميتر لقياس شدة التيار :

يستخدم لقياس شدة التيار المستمر أو المتردد ، لقياس التيار المار في دائرة كهربائية يوصل الأميتر في الدائرة الكهربائية على التوالي مع المصدر الكهربائي كل ما عليك هو أن تفتح مساراً في الدائرة الكهربائية لتضع فيه طرفي الأميتر .




## ٢- أفوميتر ( متعدد القياسات )

يستخدم الجهاز لقياس شدة التيار المستمر أو المتردد وقياس فرق الجهد التيار المتردد أو المستمر وقياس المقاومة وقياس جودة البطاريات حتى ٩ فولت .....

إعدادات الجهاز ( أفوميتر ) لقياس شدة التيار:


نضع سلك في المنفذ COM والسلك الآخر في المنفذ A أو mA . ثم تضبط الجهاز على وضعية قياس التيار على أعلى قيمة.



أسس الكهرباء — إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري

### ٣- جلفانومتر حساس

يستخدم لقياس شدة تيار ضعيف جداً وكذلك الكشف عن اتجاه التيار .



التركيب :

- مغناطيس قوي .
- ملف أسطواناني .
- نابض .
- مؤشر يتحرك على تدريج .

طريقة عمله :

عند توصيل الجهاز بمصدر تيار مستمر يدور الملف الأسطواناني إلى أن يتساوى عزم الازدواج الناتج من دوران الملف وعزم النابض المتصل به عندئذ يستقر المؤشر على قراءة شدة التيار .

لكن إذا مر تيار كبير فإن عزم الملف يفوق بكثير عزم النابض فيدور الملف دورة كبيرة فيتلف النابض ويتلف الجهاز .

## الجهد و فرق الجهد الكهربى

السؤال الآن ما هو الجهد ؟

الجهد هو القوة التي تسبب سريان التيار الكهربائي خلال منظومة من الأسلاك .  
ومنظومة الأسلاك قد تكون بسيطة جدا ولا تزيد عن سلك واحد وقد تكون شبكة معقدة من الأسلاك .

فرق الجهد الكهربى بين نقطتين

يعرف فرق الجهد بين نقطتين بأنه { الطاقة التي تفقدها وحدة الشحنات ( ١ كولوم ) عند إحدى النقطتين إلى الأخرى }

$$ج = \frac{ط}{ش}$$

حيث

ج : هو فرق الجهد الكهربى بين نقطتين ويقاس بـ ( الفولت )  
ط : الطاقة المستهلكة لنقل الشحنة من إحدى النقطتين إلى الأخرى  
وتقاس بـ ( الجول )  
ش : كمية الشحنة وتقاس بـ ( الكولوم )

وحدة قياس الجهد و فرق الجهد

حسب النظام العالمى SI فإن كلاً من الجهد و فرق الجهد الكهربى يُقاس بوحدة تسمى الفولت ،  
ويعرف الفولت بأنه { فرق الجهد بين نقطتين عندما يفقد الكولوم الواحد ١ جول بين هاتين النقطتين


أسس الكهرباء ——— إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيرى ، الأستاذ : خالد بن علي المطيرى

## فولتميتر

### جهاز قياس فرق الجهد


فولتميتر: لقياس الجهد ووحدة القياس الفولت (V)

إعدادات الجهاز: نضع سلك في المنفذ COM والسلك الآخر في المنفذ (  $\Omega$  ) V . ثم تضبط الجهاز على وضعية قياس الجهد ( النوع مستمر ) على أعلى قيمة. لقياس الجهد على مقاومة معينة ولتكن R2 نضع طرفي الفولتميتر على طرفي المقاومة المراد قياس الجهد عليها



## المقاومة الكهربائية

ماذا يُقصد بالمقاومة الكهربائية ؟



عندما يسري تيار كهربائي في موصل فإن الإلكترونات الحرة التي تؤلف التيار تصطدم بذرات الموصل فتفقد جزءاً من طاقتها يظهر على شكل حرارة ، ونقول عندها إن سبب انطلاق هذه الحرارة هو المقاومة الكهربائية لذلك الموصل .

### تعريف المقاومة الكهربائية

هي خاصية ممانعة الموصل لمرور التيار الكهربائي فيه وينتج عنها ارتفاع درجة حرارة ذلك الموصل .

### وحدة قياس المقاومة الكهربائية

حسب النظام العالمي تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة الأوم ويرمز له بالرمز  $\Omega$  ويقرأ أوميغا OMEGA .

### أهمية المقاومة الكهربائية:

رغم أن المقاومة الكهربائية تسبب هدراً لجزء من الطاقة إلا أنها تكون ضرورية لحماية بعض أجزاء الدوائر الكهربائية، ولذلك فهي تصنع لتوضع في بعض أجزاء الدوائر الكهربائية حماية لها ،

أسس الكهرباء — إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري



وتكمن أهميتها في:


أنها تتحكم في شدة التيار المار و تتحكم أيضا في فرق الجهد بين طرفيها .

جهاز المقاومة الكهربائية هو **أفوميتر (متعدد القياسات)**

قياس المقاومة ووحدة القياس الأوم

إعدادات الجهاز: نضع سلك في المنفذ COM والسلك الآخر في المنفذ الذي يحمل رمز المقاومة. ثم تضبط الجهاز على وضعية قياس المقاومة ( الأوم ) على أعلى قيمة.

لقياس قيمة مقاومة كهربائية معينة .. لابد أولا من إزالة المقاومة المراد قياس قيمتها من الدائرة الكهربائية ، ثم نقوم بعملية القياس



أسس الكهرباء — إعداد الأستاذ : عيد بن طالع المطيري ، الأستاذ : خالد بن علي المطيري



## أخطار الكهرباء و الإجراءات الوقائية

### أخطار الكهرباء

تشكل الكهرباء خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات وقد تكون سبباً في وقوع الحرائق و الانفجارات أو وفاة الكثير من الناس ، ولكن الحق يقال فإن الكهرباء خطيرة على كل من يتهاون أو يهمل احتياطات السلامة والتعليمات الواجب إتباعها أثناء تنفيذ الشبكات والتوصيلات الكهربائية.

تختلف أخطارها من حيث المعدات و من حيث اخذ احتياطات السلامة و الأمن في الاستعمال.

من الأخطار الناجمة عن استعمال التيارات المختلفة، نلخصها في ستة عناصر وهي:

- 
- 
- التكهرب و الصعق الكهربائي.
- الحروق.
- الحريق ( من ارتفاع درجة حرارة النواقل - العزل التالف للأسلاك والدوائر الكهربائية - الاستعمال غير الصحيح للأجهزة الكهربائية ) .
- فقدان البصر بالقوس الكهربائي (ينشأ قوس كهربائي بين قطب كهربائي والقطعة المراد تلحيمها) .
- الصدمة الكهربائية.
- الانفجار الكهربائي ( في وجود بخار ، لهب الغاز أو الغبار والوقود ، وشرارة صغيرة كافية للتسبب في احتراق أو الانفجار) .







## أثر التيار في جسم الإنسان

إن مرور التيار المتناوب في جسم الإنسان تظهر عليه صفات على حسب قيم التيار ( ميلي أمبير) ونلخصها كالتالي :

- 
- 
- من ٠,٥ إلى ١ : عتبة الشعور حسب حالة الجلد .
- ٨ : حدوث صدمة عند اللمس ويكون رد فعل مفاجئ.
- ١٠ : حدوث صدمة كهربائية + تقلص العضلات، بالإضافة إلى انقباض مستمر.
- ٢٠ : صدمة كهربائية وبداية شلل القفص الصدري من أضلاع القفص الصدري.
- من ٧٠ إلى ١٠٠ : صدمة كهربائية ، ضيق صدري و تقلص الألياف البطنية بالإضافة إلى حروق
- ١٠٠٠ : وقوف دقات القلب فجأة ، حروق عميقة و تحلل كيميائي للدم(آثار غير رجعية = موت مؤكد).
- > ١٠٠٠٠ : تدمير المراكز العصبية و تحلل كيميائي داخلي.





## الإجراءات الوقائية

١- يجب عند تركيب الأسلاك الكهربائية لأغراض الإنارة أن تكون في مواسير معزولة من الداخل ولا يجوز تركها مكشوفة حتى لا تتسرب إليها الرطوبة أو تؤثر فيها الحرارة وتؤدي إلى قصر كهربائي .

٢- يجب ألا يعقد السلك المدلى لتقصيره أو يدق عليه مسامير لتقريبه من الجدران ولأغراض التقصير يقطع السلك حسب المقاس المطلوب .

٣- يجب أن تكون الأسلاك والكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية مناسبة للتيار المار بها وتوصيل الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية بالأرض .


٤- يجب عدم تحميل أي مقبس ( فيش ) كهربائي زيادة عن حده وعند ملاحظة أي سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية إبلاغ الكهربائي المختص لعمل اللازم ويجب عدم القيام بأي أعمال توصيلات كهربائية أو إصلاحات إلا بمعرفة المختصين في مجال الكهرباء.

٥- توصيل الأجهزة والمعدات بمجمع ارضي استاتيكي مناسب لتفريغ أي شحنات فور تولدها .


٦- يجب أن تكون الأسلاك والكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية مناسبة للتيار المار بها وتوصيل الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية بالأرض .

٧- يمنع منعاً باتاً ربط أو تثبيت المفاتيح الكهربائية في الجدران والأسقف أو أي مادة موصلة للتيار مباشرة لأن هناك احتمال قوى دائماً أن تكون الأسلاك الموجودة خلف هذه المفاتيح غير معزولة جيد فتتعرض للرطوبة وينجم عنها ماس كهربائي وبالتالي يتسبب في حدوث حريق .

٨- عند تركيب أي أجهزة كهربائية كالمحولات المحركات أو المفاتيح الكهربائية أو الصبورات الكهربائية في أي مكان يجب أن تكون هذه الأجهزة في حالة آمنة كذلك .



- ٩- يجب منع أي احتمال للمس المفاجئ للموصلات الحاملة للتيار .
- ١٠- يجب وضع الأجهزة الكهربائية في أقل مساحة ممكنة أو في حجرة خاصة بها، وإذا وضعت في العراء فيجب تغطيتها بالحواجز الواقية لمنع الاقتراب منها.
- ١١- يجب وضع تعليمات تحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار الفولت المار بهذه الأجهزة خاصة في الأجهزة التي تحمل تيار ذي ضغط عالي . ويجب أن تكون هذه التعليمات واضحة بحيث يسهل قراءتها بسهولة .
- ١٢- يجب أن يكون القائمين على أعمال الصيانة للأجهزة الكهربائية عمالاً فنيين ويجب أن لا تجرى أية إصلاحات أو تركيبات في الأجهزة الكهربائية إلا بعد التأكد من عدم مرور التيار الكهربائي فيها وتوصيلها بالأرض . ويجب استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة .
- ١٤- يجب إجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية وعند اكتشاف أي عطب أو أية مخاطر يجري إصلاح العطب وإزالة أسباب المخاطر فوراً .
- ١٥- يجب عدم تعريض الأسلاك الكهربائية المغطاة بالمطاط أو البلاستيك للشمس أو الحرارة حتى لا يتلف المطاط إذا تعرض لها لمدة طويلة .
- ١٦- يجب عدم لصق الأوراق الملونة أو الأشرطة على الأسلاك في الاحتفالات أو بغرض الزينة حتى لا تكون سببا في التقاط النار من أي شرر يحدث أو نتيجة ملامستها لمصباح ساخن .
- ١٧- يجب أن يراعى في وضع صناديق الأكباس ( المنصهرات ) ولوحات التوزيع المفاتيح الكهربائية أن تكون خارج الغرف التي تحتوى على أبخرة أو أتربة أو مواد أو غازات قابلة للاشتعال .



١٨- يجب تخصيص صندوق أكباس (منصهرات) لكل مجموعة من التوصيلات وسكين لقطع التيار في الحالات الاضطرارية ويجب استخدام الفاصل الكهربائي الآلي وذلك لفصل الكهرباء في حالة حدوث قوس كهربائي.

١٩- يجب أن تكون المفاتيح المستخدمة داخل مخازن المواد الكيميائية من النوع المعزول المميت للشرر المخصص لهذا الغرض .

٢٠- يجب قطع التيار الكهربائي عن جميع المنشآت في حالة إخلائها كالورش والمخازن بعد انتهاء الدوام وعند مغادرة المنزل لمدة طويلة كالسفر مثلاً يجب فصل التيار الكهربائي عن المنزل .

## المراجع

مراجع مطبوعة :

كتاب الفيزياء للصف الأول ثانوي - طبعة ١٤٢٨ هـ

كتاب الفيزياء للصف الثالث ثانوي - طبعة ١٤٢٨ هـ

كتاب الفيزياء الأساسية - أ. د. ليلى صالح العلي

كتاب دليل الأجهزة والأدوات التعليمية في المختبرات

المدرسية - أ. سعيد عبدالله ....

موقع الانترنت :

موقع القرية الالكترونية

موسوعة - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ملتقى المهندسين العرب